

24.02.22 НАРЯД №

Вид работ: школа с. Хагань, не работает интернет

I. Вид услуги

Примечание: повреждение телефона

Прозвонка РШ

Замена каб. пары Ремонт линии Номер телефона

№ шкафа Заш. полюса Марг. Технические данные (медь) № шкафа Передача Распред.

I. Вид услуги

повреждение ИСЛ

Прозвонка РШ

Замена каб. пары Ремонт линии Сбит модем Замена порта

Технические данные

№ кросса	№ шкафа	Место установки	№ УД	Номер порта	Сбит модем	ТП

Расход материалов:

Наименование материала / оборудования	Количество материала/оборудования (м/шт)	Примечание
Настройка модема	1	
Настройка локальной сети	1	
Настройка подключения (PPPoE)	1	
Повреждения UTP кабеля		
Повреждение П-274М		
Замена коннектора		
Замена розетки		

Исполнитель монтер
э/монтер _____ /Ооржак К.Ч./

техник _____ /Монгол, /

Абонент _____ /Suf, / Three-com Adk

Дата указанное абонентом для явки
« 24 » апреля 20 22 г

Дата и время возврата наряда « _____ » _____ 20 _____ г.

На самом порту в коммутаторе, на роутере через кабель все нормально. Но на роутере через вайфай скорость интернета не более 20мбит, а должен быть более 50мбит, в самом роутере ограничений по скорости нет, и с другого роутера скорость также показывает 20мбит. При проверке с ноутбука в классе интернет периодически пропадает, надо правильно настроить сеть.

7 сентября 2022г во все кабинеты к рабочим местам педагогов был подведен интернет все участники образовательного процесса имеют доступ к электронным ресурсам и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»



[Signature] / Монгол А.Т., директор школы.

